

# CUFFIOTTO Termico

CE



Ref: PR-000  
Ref: PR-000D

## PER LA PREVENZIONE DELLA IPOTERMIA DEL NEONATO.

IL SEGUENTE PASSO È ASCIUGARE IL BAMBINO PER EVITARE LA PERDITA DI CALORE PER EVAPORAZIONE.

Subito dopo la sua nascita, il bimbo deve essere asciugato con vestiti o tovaglie calde ed un CUFFIOTTO termico che copra anche le orecchie, per evitare la perdita di calore per la parte superiore del capo, allo stesso tempo si mette il bimbo sul ventre materno o nelle sue braccia. Si esamina il bimbo e si verifica se le vie aeree sono libere. È importante mantenere la emperatura corporea del neonato; i bimbi nati in stanze con basse temperature possono sperimentare delle scese importanti di temperatura corporea e per conseguenza dei probleme metabolici.



PR-000

PR-000D

## PERSONALIZZA QUESTO PRODOTTO CON IL LOGO CHE VUOI



Contattateci per maggiori informazioni.

**“La ipotermia, possono sorgere complicazioni per il neonato dovuto alla perdita di calore alla nascita, giacchè sono umidi”**



**2miil** *artesanía sanitaria, s.l*

✉: c/Amadeo Vives nº 8 - 28290 LAS MATAS (Madrid) SPAGNA

☎ & FAX: +34-916309208 / 1254 URGENZA: +34-606957883

E-Mail: 2miil@2miil.com

www.2miil.com

Distributore