

BONNET Thermique

CE



Ref: PR-000
Ref: PR-000D

POUR LA PREVENTION HIPOTERMIE DU NOUVEAU-NE.

LE PAS SUIVANT EST LE SÉCHAGE DU BÉBÉ POUR ÉVITER LA PERTE DE CHALEUR PAR ÉVAPORATION.

Immédiatement après l'accouchement le bébé devra être séché avec des serviettes chaudes et un bonnet thermique qui couvre même les oreilles pour éviter la perte de chaleur à travers la partie supérieure de la tête, et on mettra le bébé sur l'abdomen de la mère ou dans ses bras. On examine l'état du bébé et on s'assure que les voies respiratoires sont libres. Il est important de maintenir la température corporelle du nouveau-né; les bébés nés dans des chambres à base température peuvent avoir une descente de la température corporelle et par conséquent des problèmes métaboliques.

ADAPTEZ CE PRODUIT AVEC LE LOGO QUE VOUS VOULEZ



Contactez-nous pour plus d'informations.



PR-000

PR-000D

“L'hipotermie, peuvent survenir des complications pour l'enfant nouveau-né dûe à la perte de chaleur à la naissance, puisqu'ils sont humides”.



Distributeur

2miil artesanía sanitaria, s.l

✉: c/Amadeo Vives nº 8 - 28290 LAS MATAS (Madrid) ESPAGNE

☎ & FAX: +34-916309208 / 1254 URGENCE: +34-606957883

E-Mail: 2miil@2miil.com

www.2miil.com